Ns-1,Ns-2



Ns-2



Ns-1



Zamocowanie masztu ze starego pieca U3

szt.2





Zamocowanie lamp przemysłowych i haka wózka obrotowego U2



Zamocowanie słupa drewnianego U1

szt.2



2–2



3–3



LEGENDA

* – pręt gwintowany ø12 dociąć i wygiąć na budowie

** – długość [140 dostosować do rozstawu belek stropowych stanowiących oparcie dla ceownika

*** – długość [120 dostosować do poziomu istniejącego stropu

Na rysunku pokazano lewy maszt pieca; analogicznie w zwierciadlanym odbiciu należy zamocować prawy.

**** – średnicę rury i kołnierza dostosować do średnicy zakupionego słupa drewnianego

Spoinę wykonać na montażu

4–4



5–5



UWAGI;

1.Spoiny nieoznaczone wykonywać o grubości 0,7g cieńszego elementu

2.Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z wykazem stali profilowej

3.Śruby M12 "10" wykazano z nagwintowanego pręta ø12 L−110; można zastąpić (jeśli są w sprzedaży) gotowymi śrubami M12 o tej długości

STAL PROFILOWA St3SX
ELEKTRODY ER 1.46

OBIEKT	CENTRUM SZKŁA I CERAMIKI	DATA	XI .2013
ADRES	KRAKÓW, LIPOWA 3	BRANŻA	KONSTR
TEMAT OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA WNĘTRZ - WYSTAWA STAŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	ELEMENTY STALOWE	SKALA	1:10

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR	NR RYSUNKU
mgr inż. ELŻBIETA KOZYRA GP.IV−6388/199/77	K/1