



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANY PROJ. DZIAŁOWE MUROWANE

- ŚCIANY PROJ. DZIAŁOWE GŁ. NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

- ŚCIANY DO WYBURZENIA

- ELEMENTY DO WYBURZENIA

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- ZŁĄCZKA WODY - ZIMNA / Ciepła WODA

- WPŁUST KANALIZACYJNY

- PION KANALIZACYJNY

- WIEŚCIGA DO BUDYNKU GŁÓWNE. POMOCNICZE

- SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ

- DOLNA KRAWĘDZ OTWORU

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADK

UWAGI:  
REMONT MA NA CELU POPRAWĘ WARUNKÓW, NIE ZAWIERA W SWOIM ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ.  
PRZY DALSZYM ETAPACH REMONTOWANIA OBIEKTU NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO ZŁOŻENIŚCI Z PRZEPISAMI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ.  
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMAGANIA NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.  
WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY I POLSKIE NORMY.  
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Jedn. projektowa:  
**TEKTONIKA ARCHITEKTURA**  
Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH –  
ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE  
Ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10  
Sp. z o.o. Sp. z o.o. S.p.A. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Faza proj:  
**PBW**

Temat:  
Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych na działce nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie.

Rysunek:  
**PRZEKROJE**

Nr rys:  
**PBW-06**

Branża:  
ARCHITEKTURA

Nr uprawnień:  
MPOIA/031/2003

Podpis:  
mgr inż. arch. IZABELA KISIELEWSKA-KOŃALNIEWICZ

Skala:  
**1:50**

Główny projektant:  
mgr inż. arch. IZABELA KISIELEWSKA-KOŃALNIEWICZ

Data:  
2018

Sprawdzający:  
mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

MPOIA/017/2003

SIERPIEN